

トルクレンチ 修理対応 不可一覧表

更新日 : 2018/9/10

○ : 可能 x : 不可能 -:対象外

品番	修理不可部分					修理可否
	グリップ交換	チューブ交換	ドライブギア交換	クロー交換	その他部品	
<例>CMPA203	○	x	x	x	○	x
CM10003MR	x	x	x	x	x	x
CM14003B	x	x	x	x	x	x
CM1501MR	x	x	x	x	x	x
CM1752DN	x	x	x	x	x	x
CM20003B	x	x	x	x	x	x
CM20003MR	x	x	x	x	x	x
CM2502MR	x	x	x	x	x	x
CM28003B	x	x	x	x	x	x
CM2802DN	x	x	x	x	x	x
CM30003MR	x	x	x	x	x	x
CM35003DN	x	x	x	x	x	x
CM35003DNR	x	x	x	x	x	x
CM40004B	x	x	x	x	x	x
CM48004DNW	x	x	x	x	x	x
CM5002MR	x	x	x	x	x	x
CM5002MRS	x	x	x	x	x	x
CM5003MR	x	x	x	x	x	x
CM7002DN	x	x	x	x	x	x
CM80004DN	x	x	x	x	x	x
CM80004MR	x	x	x	x	x	x
CMB021	x	x	x	x	x	x
CMB072	x	x	x	x	x	x
CMB143	x	x	x	x	x	x
CMB203	x	x	x	x	x	x
CMB283	x	x	x	x	x	x
CMB404	x	x	x	x	x	x
CMD0091	x	x	x	x	レンズ・針○	本体損傷有x
CMD0172	x	x	x	x	レンズ・針○	本体損傷有x
CMD0282	x	x	x	x	レンズ・針○	本体損傷有x
CMD072	x	x	x	x	レンズ・針○	本体損傷有x
CMD143	x	x	x	x	レンズ・針○	本体損傷有x
CMD243	x	x	x	x	レンズ・針○	本体損傷有x
CMD353	x	x	x	x	レンズ・針○	本体損傷有x
CMD353R	x	x	x	x	レンズ・針○	本体損傷有x
CMD484	x	x	x	x	レンズ・針○	本体損傷有x
CMD804	x	x	x	x	レンズ・針○	本体損傷有x
CMD805	x	x	x	x	レンズ・針○	本体損傷有x
CMP0151	x	x	x	x	x	x
CMP0252	x	x	x	x	x	x
CMP052	x	x	x	x	x	x
CMP053	x	x	x	x	x	x
CMP102	x	x	x	x	x	x
CMP103	x	x	x	x	x	x
CMP203	x	x	x	x	x	x
CMP303	x	x	x	x	x	x
CMP804	x	x	x	x	x	x
CMP805	x	x	x	x	x	x

トルクレンチ 修理対応 不可一覧表

更新日 : 2018/9/10

○ : 可能 × : 不可能 -:対象外

品番	修理不可部分					修理可否
	グリップ交換	チューブ交換	ドライブギア交換	クロー交換	その他部品	
<例>CMPA203	○	×	×	×	○	×
CMPA0151	○	△	△	△	△	△
CMPA0252	○	△	△	△	△	△
CMPA052	○	△	△	△	△	△
CMPA053	○	△	△	△	△	△
CMPA102	○	△	△	△	△	△
CMPA103	○	△	△	△	△	△
CMPA203	○	△	×	×	ワバ-x	△
CMPA303	○	△	×	×	ワバ-x	△
CMPA804	○	×	△	△	×(ワバ-○)	△
CMPA805	○	×	△	△	×(ワバ-○)	△
CMPB0152	○	○	○	○	○	○
CMPB0253	○	○	○	○	○	○
CMPB0503	○	○	○	○	○	○
CMPB0504	○	○	○	○	○	○
CMPB1003	○	○	○	○	○	○
CMPB1004	○	○	○	○	○	○
CMPB2004	○	○	○	○	○	○
CMPB3004	○	○	○	○	○	○
CMPB8006	○	○	○	○	○	○
CMPB8008	○	○	○	○	○	○
GWP-10R	×	×	×	×	×	×
GWP-2R	×	×	×	×	×	×
GWP-4R	×	×	×	×	×	×
GWP-6R	×	×	×	×	×	×
GWP-8R	×	×	×	×	×	×
WCMPA085	○	○	○	○	○	○
WCMPA103	○	○	○	○	○	○
WCMPA108	○	○	○	○	○	○
WCMP-1050	×	×	×	×	×	×
GDP-080	修理対象外 新品及び測定結果に異常のない製品は校正証明書発行可					×
GDP-200	修理対象外 新品及び測定結果に異常のない製品は校正証明書発行可					×
GDP-450	修理対象外 新品及び測定結果に異常のない製品は校正証明書発行可					×
ZGWP30550	修理対象外 校正証明書発行も不可					×
ZGWPA30550	修理対象外 校正証明書発行も不可					×
ZGWPA20550	修理対象外 校正証明書発行も不可					×
GWE2-030	△	-	○	○	△(本体Assy)	△
GWEC3-030	△	-	○	○	△(本体Assy)	△
GWEC3-030A	△	-	○	○	△(本体Assy)	△
GWE3-060	△	-	○	○	△(本体Assy)	△
GWE3-085	△	-	○	○	×(本体Assy)	△
GWE4-085	△	-	○	○	△(本体Assy)	△
GWE4-135	△	-	○	○	△(本体Assy)	△
GWE4-200	△	-	○	○	△(本体Assy)	△

トルクレンチ 修理対応 不可一覧表

更新日 : 2018/9/10

○ : 可能 × : 不可能 -:対象外

品番	修理不可部分					修理可否
	グリップ交換	チューブ交換	ドライブギア交換	クロー交換	その他部品	
<例>CMPA203	○	×	×	×	○	×
GEK030-C3	○	-	○	○	○	○
GEK030-C3A	○	-	○	○	○	○
GEK030-R2	○	-	○	○	○	○
GEK060-R3	○	-	○	○	○	○
GEK085-R3	○	-	○	○	○	○
GEK085-R4	○	-	○	○	○	○
GEK135-R4	○	-	○	○	○	○
GEK200-R4	○	-	○	○	○	○
GEK085-W36	○	-	○	○	○	○
GEK135-W36	○	-	○	○	○	○
GEK200-W36	○	-	○	○	○	○
GEK040-X13	○	-	○	○	○	○
GEK085-X13	○	-	○	○	○	○
GLK060	○	-	○	○	○	○
GLK250	○	-	○	○	○	○
GLK500	○	-	○	○	○	○
GED030-R2-Z	○	-	○	○	○	○
GED030-C3A-Z	○	-	○	○	○	○
GED030-C3-Z	○	-	○	○	○	○
GED060-R3-Z	○	-	○	○	○	○
GED085-R3-Z	○	-	○	○	○	○
GED085-R4-Z	○	-	○	○	○	○
GED135-R4-Z	○	-	○	○	○	○
GED200-R4-Z	○	-	○	○	○	○
GED360-R6-Z	○	-	○	○	○	○
GED560-R6-Z	○	-	○	○	○	○
GED085-W36-Z	○	-	○	○	○	○
GED135-W36-Z	○	-	○	○	○	○
GED200-W36-Z	○	-	○	○	○	○
GED040-X13-Z	○	-	○	○	○	○
GED085-X13-Z	○	-	○	○	○	○
GED030-R2-B	○	-	○	○	○	○
GED030-C3A-B	○	-	○	○	○	○
GED030-C3-B	○	-	○	○	○	○
GED060-R3-B	○	-	○	○	○	○
GED085-R3-B	○	-	○	○	○	○
GED085-R4-B	○	-	○	○	○	○
GED135-R4-B	○	-	○	○	○	○
GED200-R4-B	○	-	○	○	○	○
GED085-W36-B	○	-	○	○	○	○
GED135-W36-B	○	-	○	○	○	○
GED200-W36-B	○	-	○	○	○	○
GED040-X13-B	○	-	○	○	○	○
GED085-X13-B	○	-	○	○	○	○