

6.3sq. デジラチェヘッドリペアキット (GEW-02-K) 取扱説明書

このたびは 6.3sq. デジラチェヘッドリペアキットをお買い上げいただきありがとうございます。本製品をより安全・適切にご使用して頂くために、取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。(この取扱説明書は製品と一緒に保管してください。)

適用 品番 GEW010-R2 / GEW025-R2
GNW010-R2 / GNW025-R2

分解

各部品は再利用しないこと。

- ①トルクス穴付きボルト (T25) を外す。
- ②チェンジカバーを外し、クロー、スプリングを取り出す。
- ③ドライブを下方向から外す。




チェンジカバーを外す際、スプリングでチェンジカバーにテンションが掛かっているため、注意すること。

組立

- ①ドライブとヘッドギア部に潤滑油を塗布する。
- ②ドライブをヘッドにセットする。
- ③ドライブにクローをセットする。
- ④スプリングの突起をクローの穴に差し込みセットする。
- ⑤チェンジカバーの突起をスプリングの輪に掛ける様に、チェンジカバーで蓋をする。
- ⑥チェンジカバーを抑えながら、トルクス穴付きボルトを締め、チェンジカバーを固定する。
- ⑦トルクス穴付きボルトを一度締結し、反時計回りに 20 度緩め、チェンジカバーが切り替え可能であることを確かめる。



組立時にヘッドギア部やドライブ、クローにゴミ等が付着しないようにしてください。



販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

お客様窓口

お電話での受付時間は 10:00-12:00 / 13:00-16:00 まで
(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)



0774(46)4159



0774(46)4359

T074145-0

製品サイト
ktc.jp



MADE IN JAPAN