

コネクタを 破損させずに かんたん取外し!

課題

自動車排出ガス規制



性能を発揮するには
定期的な
メンテナンスや
修理が必要です!



尿素水配管コネクタの取外しにおける課題

課題1 ロックを壊してしまうことも…



専用工具がなく、コネクタを破損させてしまった

壊してしまうと
時間がかかる!
負担が大きい!

信頼がっ…!



課題2 狭い作業スペース




スペースが狭い!

解決

最適な押込量でロックを解除!


コネクタボディを挟みこむと突起部のみがロックスプリングを
押込む独自の先端形状で、押込み過ぎによる破損を防止



安全 能率 効率

狭い個所でも作業可能!

クロー形状を最適にしている為、コネクタどうしが
近接していてもロック部にアプローチ可能



類似の配線用や配管用ツール

AE941


快適

尿素水配管コネクタ(クイックコネクタ)
取外し用工具



AE941

AE941-1



■ 尿素水配管コネクタツール

No.	L1	L2	W	▼g	箱	小売参考価格
AE941	206	80	47	195	1	¥7,000

用途 ● 中型・大型バス、トラックに使用されている尿素水配管コネクタ(クイックコネクタ 7.89mm、9.49mm)のロックを解除し、取外しを行う専用工具。

特長 ● コネクタのロックを解除する際に必要以上にロックを押しすぎる事を防止し、コネクタの破損を防ぎつつ作業を行うことができます。

■ 補給部品

No.	品名	L1	L2	T	▼g	箱	小売参考価格
AE941-1	尿素水配管コネクタツールクローA	65	49	4.5	7	1	¥4,500

六角穴付ねじは付属していません。

NEW

NEW

固着したキャップを かんたん取外し!

日野自動車
(OEM車含む)
対応製品

課題

自動車排出ガス規制



性能を発揮するには
定期的な
メンテナンスや
修理が必要です!



PCVフィルタ交換時の課題

課題1



オイルやOリングの影響で硬くて開けられない事がある

課題2




チェーンタイプやバンドタイプを使用すると樹脂製のキャップを破損させてしまう

解決

専用設計でかんたんに取外し
手が痛い、手では外せないといった
悩みを解消



ベンチレータキャップへの嵌め込みを22.5°にすることで作業性を向上



安全 快適

作業スペースの狭いバスや 寒冷地仕様車にも対応

能率 効率

ベンチレータキャップとボディの間に狭く手が入れにくいバスや保温カバーで囲まれ露出部が少ない寒冷地仕様車でもスムーズに作業可能




十分な高さが無い場合、スピナハンドルなども併用できる



露出部が少なくても薄くてしっかりかかる

PCVフィルタを交換時 キャップ取外し工具



クローズドベンチレータキャップツール

NEW

No.	L	B	W	φ(内径)	▼g	箱	小売参考価格
AE601	290	110	28	89	390	1	¥8,900

用途 ●日野自動車(OEM車含む)に使用されているクローズドベンチレータキャップを取り外す専用工具。

特長 ●クローズドベンチレータキャップがオイル等で固着している場合手で回すことができない為、本製品を使用しクローズドベンチレータキャップを取り外すことが可能です。

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
お客様窓口 ☎ 0774(46)4159 E-mail: support@kyototool.co.jp
※電話での受付時間は午前9:00~12:00、午後1:00~5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

- KTC、KTCロゴ、ネプロスおよび nepros ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。



KTC Official KTCオフィシャルWEBサイト ktc.jp



KTC Official Shop KTCオフィシャルショップ ktcos.jp

KTC Fan Club KTCファンクラブWEBサイト fc.ktc.jp

nepros square ネプロススクエア ktc.jp/nepros

UD FONT by MORAHA

VEGETABLE OIL INK

ISO 9001 JQA-2748

ISO 14001 JQA-EM0680



@kyototool

No.70-15 2019.08.50S(KS)